


QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

GUÍA RÁPIDA DE INICIO



Please refer to your Owner's Manual for detailed instructions and important safety information.

Se reporter au « Manuel du Propriétaire » pour les instructions détaillées et importantes informations de sécurité.

Consulte su Manual del propietario donde encontrará instrucciones detalladas e información de seguridad importante.

*Dry location use only.

*Utilisation dans un endroit sec seulement.

*Utilizar únicamente en lugares secos.

gladiatorgarageworks.com | gladiatorgarageworks.ca | USA: 1-866-342-4089 | Canada: 1-800-807-6777




®/™ ©2025 Gladiator. All rights reserved.

®/™ ©2025 Gladiator. Tous droits réservés.

®/™ ©2025 Gladiator. Todos los derechos reservados.

1. BEFORE FIRST USE


USB-A charger (not included)



USB-A to USB-C
charging cable
(included)

- Before first use, charge the battery until the battery status indicator turns solid green.

2. BASIC OPERATION



- Press the power button to turn on the Light Bar. It will light at the bright setting of the selected light color (see "SELECT THE LIGHT COLOR").
- Press the power button a second time to dim the light.
- Press the power button a third time to turn off the Light Bar.

COLOR SETTINGS

COLOR	COLOR TEMP	HIGH	LOW
Blend (Natural White)	4500 K	600 lm	240 lm
Soft (Warm White)	3000 K	300 lm	120 lm
Daylight (Pure White)	6000 K	300 lm	120 lm



LED Status

Charging Level

Solid Green

>90%

Blinking Green

30% - 90%


Blinking Yellow

15% - 30%

Blinking Red

<15%

3. SELECT THE LIGHT COLOR



Optional Process to Change the Light Color:

- With the Light Bar on, hold down the power button to initiate the light color change process.
- The light color will cycle through the three available options.
- To save one of the light colors, release the button when the desired light color is displayed.


RESET THE LIGHT BAR

- To reset the Light Bar to factory setting, hold the power button down while the light is off. The LED light on the side will blink three times.
- Release the power button after the three blinks and the factory setting will be restored.

NOTE: Light Bar is set to the color temperature of 4500 K "Blend" at the factory.

1. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION


Chargeur USB A
(vendu séparément)



Câble de recharge
USB A vers USB C
(inclus)

- Avant la première utilisation, charger la batterie jusqu'à ce que le témoin d'état de batterie devienne vert solide.

2. FONCTIONNEMENT DE BASE



- Appuyer sur le bouton « power » (alimentation) pour activer la barre lumineuse. Elle s'allume à la luminosité correspondant à la couleur de lumière sélectionnée (voir « SÉLECTIONNER LA COULEUR DE LUMIÈRE »).
- Appuyer une seconde fois sur le bouton « power » (alimentation) pour atténuer la lumière.
- Appuyer sur le bouton « power » (alimentation) une troisième fois pour désactiver la barre lumineuse.

RÉGLAGES DE LA COULEUR

COULEUR	TEMPÉ- RATURE DE COULEUR	ÉLE- VÉE	BAS
Mélange (Blanc naturel)	4 500 K	600 lm	240 lm
Douce (blanc chaud)	3 000 K	300 lm	120 lm
Lumière du jour (blanc pur)	6 000 K	300 lm	120 lm



État de la DEL	Niveau de charge
Vert solide	> 90 %
Vert clignotant	30 % à 90 %
Jaune clignotant	15 % à 30 %
Rouge clignotant	< 15 %

3. SÉLECTIONNER LA COULEUR DE LA LUMIÈRE



Processus optionnel pour changer la couleur de la lumière :

- Lorsque la barre lumineuse est allumée, maintenir le bouton « power » (alimentation) enfoncé pour lancer le processus de changement de couleur de la lumière.
- La couleur de la lumière passe par les trois options possibles.
- Pour enregistrer l'une des couleurs de lumière, relâcher le bouton lorsque la couleur de lumière souhaitée est activée.


RÉINITIALISER LA BARRE LUMINEUSE

- Pour réinitialiser la barre lumineuse aux réglages d'usine, maintenir le bouton « power » (alimentation) enfoncé lorsque la lumière est éteinte. Le voyant à DEL situé sur le côté clignote trois fois.
- Relâcher le bouton « power » (alimentation) après les trois clignotements, le réglage d'usine sera rétabli.

REMARQUE : La barre lumineuse est réglée en usine sur la température de couleur de 4 500 K « mélange ».

1. ANTES DEL PRIMER USO


Cargador USB-A (no incluido)



Cable de carga
USB-A a USB-B
(incluido)

- Antes del primer uso, cargue la batería hasta que el indicador de estado sea de color verde constante.

2. OPERACIÓN BÁSICA



- Presione el botón de encendido para encender la barra de luz. Se iluminará con el nivel de brillo del color de luz seleccionado (consulte "SELECCIONAR EL COLOR DE LUZ").
- Presione el botón de encendido una segunda vez para atenuar la luz.
- Presione el botón de encendido una tercera vez para apagar la barra de luz.

AJUSTES DE COLOR

COLOR	TEMP DE COLOR	ALTA	BAJA
Mezcla (blanco natural)	4500 K	600 lm	240 lm
Suave (blanco cálido)	3000 K	300 lm	120 lm
Luz de día (blanco puro)	6000 K	300 lm	120 lm



Estado del LED

Nivel de carga

Verde constante

>90%

Verde parpadeante

30% - 90%

Amarillo parpadeante

15% - 30%

Rojo parpadeante

<15%

3. SELECCIONE EL COLOR DE LA LUZ



Proceso opcional para cambiar el color de la luz:

- Con la barra de luz encendida, mantenga presionado el botón de encendido para iniciar el proceso de cambio de color de la luz.
- El color de la luz pasará por las tres opciones disponibles.
- Para guardar uno de los colores de luz, suelte el botón cuando se muestre el color de luz deseado.

RESTABLECER LA BARRA DE LUZ

- Para restablecer la barra de luz a los ajustes de fábrica, mantenga oprimido el botón de encendido mientras la luz está apagada. La luz LED del costado parpadeará tres veces.
- Suelte el botón de encendido después de tres parpadeos y se restablecerán los ajustes de fábrica.

NOTA: La barra de luz se configura a la temperatura de color de 4500 K "Mezcla" en la fábrica.